







pstalt vinkelret på tag
20

Ventilering af brudt spærfag
via ventilationshætte eller huller.

Indv. ventilation
Udv. ventilation

**Snit A-A
1:5**


**Snit B-B
1:5**

-  GGL/
GKL
-  ETERNIT
SKIFER
-  EBL
-  BDX
BFX
-  EBY
-  LSC
(special)
inkl. BBX

Note:
Hvis VELUX lysningspanel
ikke benyttes kan der
med fordel anvendes
VELUX dampspærre BBX

Ved indbygning af VELUX ovenlysvinduer skal det sikres, at gældende bygge- og brandmyndighedskrav overholdes. Tagkonstruktionen angivet på tegningen viser principperne for en tagkonstruktion og skal tilpasses den konkrete byggesag, lokal praksis for god byggeskik og øvrige byggevarerleverandørers anvisninger.

© VELUX GROUP ® VELUX, VELUX logo are registered trademarks

	VELUX A/S Product Management Installation support		
	Date 10.05.06	File name	Drawing no.
VELUX ovenlysvinduer GGL indbygget i eternit skifer, side om side med karmafstand 18 mm. VELUX tvillinginddækning EBL, karmisolering BDX, lysningspanel LSC, dampspærrekraver BBX og hjælpespar EBY.	All measurement in mm	A_000160-A	10.08.1
SCo www.velux.dk			

